




Tamura

LA01P054S05

Cikkszám:	LA01P054S05
Gyártó / Márka:	Tamura
Termékleírás	SENSOR
Adatlapokat:	1.LA01P054S05.pdf 2.LA01P054S05.pdf
RoHS állapota	 Vezeték nélküli / RoHS-megfelelő
Készletek állapota	8000 pcs stock
Innen szállítva	Hong Kong
Szállítási út	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[AJÁNLATKÉRÉS](#)

A kép lehet reprezentáció. Lásd a termékatatok specifikációit.













Az LA01P054S05 specifikációi

CIKKSZÁM	LA01P054S05
GYÁRTÓ	Tamura
LEÍRÁS	SENSOR
ÓLÓMMENTES ÁLLAPOT / ROHS ÁLLAPOT	Vezeték nélküli / RoHS-megfelelő
ELÉRHETŐ MENNYISÉG	8000 pcs
ADATLAP	1.LA01P054S05.pdf 2.LA01P054S05.pdf
FESZÜLTÉGELLÁTÁS	4.5 V ~ 5.5 V
SOROZAT	LA01P
ÉRZÉKELŐ TÍPUSA	Hall Effect, Open Loop
ÉRZÉKENYSÉG	40mV/A
VÁLASZIDŐ	1µs
POLARIZÁCIÓ	Bidirectional
CSOMAGOLÁS	Bulk
CSOMAGOLÁS / TOK	Module
KIBOCSÁTÁS	Ratiometric, Voltage
MÁS NEVEK	9-LA01P054S05ZY MT7412
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET	-40°C ~ 90°C
CSATORNÁK SZÁMA	1
SZERELÉSI TÍPUS	Through Hole
LINEARITÁS	±1%
ÓLÓMMENTES ÁLLAPOT / ROHS ÁLLAPOT	Lead free / RoHS Compliant
FREKVENCIA	DC ~ 400kHz
MÉRÉSHEZ	AC/DC
RÉSZLETES LEÍRÁS	Current Sensor 54A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional Module
ÁRAM - TÁPLÁLÁS (MAX.)	10mA
AKTUÁLIS - ÉRZÉKELÉS	54A
PONTOSSÁG	±1%

Kapcsolódó címkék

Tamura LA01P054S05	LA01P054S05 forgalmazó	LA01P054S05 szállító
LA01P054S05 Ár	LA01P054S05 Képek	LA01P054S05 kép
LA01P054S05 PDF adatlap	LA01P054S05 Adatlap letöltése	LA01P054S05 adatlap
LA01P054S05 készlet	Vásároljon LA01P054S05-et	Vásárolj Tamura LA01P054S05-et
Tamura LA01P054S05	Tamura szállító	Tamura forgalmazó
Tamura LA01P054S05		

Kapcsolódó termékek

 <p>LA02P035S03 Gyártók: Tamura Leírás: SENSOR Raktáron: 8292 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01M041S05 Gyártók: Tamura Leírás: SENSOR Raktáron: 7112 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA02P054S03 Gyártók: Tamura Leírás: SENSOR Raktáron: 6509 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA02P021S03 Gyártók: Tamura Leírás: SENSOR Raktáron: 8433 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01M032S05 Gyártók: Tamura Leírás: SENSOR Raktáron: 7127 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01P170S05 Gyártók: Tamura Leírás: SENSOR Raktáron: 4602 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01P085S05 Gyártók: Tamura Leírás: SENSOR Raktáron: 7438 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA02P085S03 Gyártók: Tamura Leírás: SENSOR Raktáron: 6260 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01M035S05 Gyártók: Tamura Leírás: SENSOR Raktáron: 8381 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01M021S05 Gyártók: Tamura Leírás: SENSOR Raktáron: 8400 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01P046S05 Gyártók: Tamura Leírás: SENSOR Raktáron: 6605 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01P035S05 Gyártók: Tamura Leírás: SENSOR Raktáron: 7069 pcs</p> <p>RFQ</p>